

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы проектов -
Начальник УЭиЭ

С. Е. Светчиков

«03» марта 2025 г.

Дефектная ведомость

на ремонт основного средства (оборудования)

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ
«Алабуга», улица М-7, подстанция ГПП-3.

Вид и характер ремонта: капитальный ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 3049

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол -во	Способ устранения дефектов
1.	Внезапные критические отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ терминала РЗиА САМУР	шт.	4	Выполнить замену системы автоматического управления (САУ) ДГР на конденсаторный тип САУ.
2.	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току нейтралеобразующих трансформаторов ФМЗО-500/11√3 УХЛ1	шт.	4	Выполнить замену нейтралеобразующих трансформаторов.
3.	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току дугогасящих реакторов РУОМ - 480/11√3 УХЛ1	шт.	4	Выполнить замену дугогасящих реакторов.

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдинов

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 17.03.2025

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица М-7, подстанция ГПП-3

Инвентарный номер объекта ОС: 3049

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдигов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Система автоматического управления (САУ) ДГР САМУР	4	3049	-	-	30.09.2014	- внезапные критические отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.
Нейтралеобразующий трансформатор ФМЗО-500/11√3	4	3049	-	-	30.09.2014	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току
Дугогасящий реактор РУОМ-480/11√3	4	3049	-	-	30.09.2014	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току

Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить капитальный ремонт

Подписи комиссии:
Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

 А. А. Борзихин

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

 Р. А. Ситдигов

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

 А. С. Пупышев